

CO<sub>2</sub>濃度と温度・湿度を計測

# 数値と色で換気のタイミングがわかる

**厚生労働省  
推奨基準**

厚生労働省より、二酸化炭素濃度をモニターし、適切な換気により1000ppm以下を維持すること、湿度を40%以上に保つことが推奨されています。

**約1秒毎に  
リアルタイム更新**

**USB電源**  
USBコード付属

**充電機能付**

**自動校正機能付**

二酸化炭素の濃度に応じて画面が4段階に変化



品番 052043

CO<sub>2</sub>

温度

湿度

設定不要で  
すぐに使える

充電式

二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)

製品仕様

- 二酸化炭素測定範囲:400~5000PPM
- 温度測定範囲:約0~50℃ ●湿度測定範囲:0~99% ●校正機能:7日ごとの自動校正
- 入力電圧:DC5V ●充電時間:約3時間 連続使用時間:約6時間 ●サイズ:70x90x40mm(本体のみ) ●包装形態/白箱
- ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)

(税込)  
**¥8,250** ¥7,500 (税別)

※コンセントに差し込んで使用する  
場合、別途USB用アダプターが必  
要です。

※画像はイメージです。  
メーカー保証期間:1年